



**Beispiele für Schimmelpilzwachstum
hinter der Sockelleiste, bei denen
typischerweise auch der Unterboden
mit Schimmelpilzen belastet war.**

Welindo GmbH



■ PRAXIS-TIPP

Abdichten statt entfernen

Schimmel kommt längst nicht nur oberflächlich auf der Wand vor, sondern kann sich z. B. auch in der Dämmebene des Fußbodenaufbaus „verstecken“. Solche Sanierungen bedeuteten für den Hausbesitzer bislang umfangreiche Sanierungen (Entfernen des Bodenbelags, der Dämmung und des Estrichs) mit einem erheblichen finanziellen Aufwand. Bei einem neu entwickelten Estrichfugensystem wird nur noch die Estrichfuge verschlossen, damit keine Sporen und Partikel mehr in die Raumluft entweichen können. 1 Einbringen des granulatförmigen Adsorptionsmittels, 2 Aufbringen des selbst klebenden Hakenbandes, 3 Einbau der Hochleistungs-Filtermembran, 4 Das Estrichfugensystem wird durch eine Sockelleiste verdeckt.

Quelle: Welindo GmbH